



- Uwagi:
1. Instalacje siły i gniazd jednofazowych należy prowadzić przewodem kablowym zgodnym ze schematem strukturalnym, odpowiednim dla poszczególnych rozdzielnic elektrycznych.
  2. W puszkach rozpłątkach należy zastosować sztykawkę WAGO.
  3. Instalacje należy prowadzić po korytkach kablowych oraz pod tylnikiem.
  4. Przy przejściach przez stropy oraz ściany stosować rurki osłonne.
  5. Wtyki wtyki w ścianach będą stosowane tym samym technikiem co instalacje oświetlenia.